
Лебедка лифтовая редукторная
А9 Частотный преобразователь DELTA VFD VL
А2 Узел ЧП СОЮЗ М Асинхр. АБРМ.421400.010-02
А 17
В1 т. рез.
В2 т. рез.
к XFU:3 лист 2
EMT+
ПВС 2х1
П6
Brake I
EMT -200V
EMT -110V
FAN
137
138
ХК 1
C L3 5
B L2 4
A L1 3
N N 2
L1-1 1
Q5
Q4
П2-1
ШВВП 2х0.5
L11 L12 L13
R S T
П2
ПВС 3х4
К ХКВ:8 лист 2
G U V W
KM 1
U 1 2 U1
V 3 4 V1
W 5 6 W1
136 13 14 139
137 A1 A2 138
КСПВГ 4х0,35
П20
К ХКВ:6 лист 2
M 1
~ 3
U V W PE
К ХКВ:9 лист 2, 2А
П56
002
4510
t1
002 4510
SINK Mode
FWD REV MI 1 MI 2 MI 3 MI 4 MI 5 MI 6 MI 7 MI 8 COM
FX RX P1 P2 P3 P4 P5 RST BX EX TRIP PH GND
RC RB RA
CB CHP +110V
MCM MO 2 MO 1
MRC MRA
STOP CHP D GND
8
9
10
К ХКВ:5 лист 2
П17
П17-1
КСПВГ 4х0,35
КСПВГ 6х0,35
КСПВГ 6х0,35
ШВВП 2х0,5
КСПВГ 4х0,35
П56
К ХКВ:9 лист 2
QB
C B A N
Вводное устройство
Сеть ~ 380В, 50 Гц
PE
К XF:1 XF:2 лист 2
XT 2
1 PE
2 24 OUT
3 IN 5
4 GND
PE
+24
4510
002
термопреобразователь
* поставляется при отсутствии t1
XT 1
T 1 1
T 2 2
Узел ЧП СОЮЗ МС
Асинхронный безэнкодерный привод
Станция с машинным отделением
Лист 5Е
АБРМ.421400.010 Э4
Лист
5Е
Формат А