



Корректировочное измерение проема выполнять в точной остановке

с открыванием дверей шахты

Подключение к контроллеру кабины устройства FERMATOR VVVF-4+